

AEF, Nigeria
Gewerbebau



Prüflabor und Inspektionsstelle

- Fassadenprüfung
- Luftschallprüfung
- Bauteilprüfung

Neubau der Anti-Korruptionsbehörde in Abuja, Nigeria.
Das Areal umfasst die Gebäude Main Building, Male Cell, Female Cell, Staff Clinic, Forensic Laboratory, Parking Deck sowie Gebäude zur Infrastruktur.

Folgende Prüfungen wurden durchgeführt:

- _ Luftdurchlässigkeit
- _ Schlagregendichtheit statisch
- _ Windwiderstand
- _ Luftschalldämmung
- _ Flankenübertragung von Luftschall
- _ Pendelschlagversuch

Objektstandort: Lagos, NG

